



INSTRUKCJA 3/14/PL

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI POWŁOK MALARSKICH W TRAKCIE EKSPLOATACJI OBIEKTU

1. Obiekty należy eksploatować zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
2. Obiekt powinien być eksploatowany w warunkach korozyjnych zgodnych z kontraktem.
3. Powłoki nałożone na obiekt należy utrzymywać w czystości. Powierzchnie zabezpieczone powłokami malarskimi mogą być czyszczone poprzez ciśnieniowe zmycie wodą z detergentem i spłukanie bieżącą wodą.
4. Nie dopuszczać do powstawania wszelkiego typu uszkodzeń powłok malarskich nie wynikających z normalnej eksploatacji tzn.
 - Nie spawać,
 - nie ogrzewać powyżej 120°C,
 - nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych,
 - nie narażać na: promieniowanie, działania ognia, wybuch, działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników powodujących uszkodzenie farb.
5. W przypadku wystąpienia uszkodzeń powłok należy dokonać napraw możliwie jak najszybciej po ich zauważeniu. Naprawy prowadzić zgodnie z Instrukcją Napraw.
6. Raz w roku, dokonać przeglądu powłok.
7. Wyniki przeglądu najlepiej zapisać w formie załączonej tabeli.

Określenie stanu powłok						
	Rodzaj uszkodzenia	Miejsce uszkodzenia	Stopień uszkodzenia	Fotografia nr	Przewidywana przyczyna uszkodzenia	Czy potrzebuje naprawy (tak/nie) ?
1	Stopień skorodowania PrPN-ISO 4628-3	Położenie dotyczy warstwy, cała powierzchnia, miejscowo				
2	Korozja spawów, połączeń itd.					
3	Inne defekty	Położenie dotyczy warstwy, cała powierzchnia, miejscowo				

- W przypadku zauważenia uszkodzeń wykonać naprawy zgodnie z Instrukcją Napraw i specyfikacją naprawczą.